

伸缩缝更换位置		现状
整修8	1 女宿一楼南通道	
	2 女宿二楼南通道	
	3 女宿二楼东通道	
	4 女宿三楼西通道	
	5 女宿三楼南通道	

6 女宿三楼东通道



7 男宿三楼南通道



8 男宿四楼北通道



补修7

1 女宿五楼北通道



2 女宿五楼南通道



3 男宿二楼北通道



4 男宿二楼西通道



5 男宿三楼西通道



6 男宿三楼东通道



7 男宿五楼北通道

